

Températures correspondant à divers points de chauffe de l'acier

Rouge sombre naissant	Température	575°
Rouge sombre	Température	720°
Rouge cerise foncé	Température	790°
Rouge cerise	Température	900°
Rouge cerise clair	Température	1010°
Orange clair	Température	1230°
Jaune blanc	Température	1300°
Blanc éblouissant (fusion)	Température	1500°

Températures correspondant aux couleurs de l'acier revenu

Jaune pâle	Température	220°
Jaune paille	Température	230°
Orange	Température	255°
Jaune rouge	Température	265°
Pourpre	Température	277°
Bleu clair	Température	288°
Bleu foncé	Température	293°
Bleu gris	Température	316°